

DOI:10.16799/j.cnki.csdqyfh.2022.10.037

人行斜拉桥换索工程施工控制

韩宏光

[上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司辽宁分公司,辽宁 沈阳 110003]

摘要: 对人行斜拉桥换索施工控制过程进行分析,讨论在换索过程中不同施工参数在不同施工阶段下的特点,并借助有限元法进行理论索力值与实测索力值的对比分析。结果表明:换索后,实测索力与理论索力之间的误差均在规范要求的 2% 范围内,主梁线形得到较大改善,主塔偏位正常,换索施工过程满足设计要求。

关键词: 人行斜拉桥;换索;施工控制;有限元法

中图分类号: U448.11

文献标志码: B

文章编号: 1009-7716(2022)10-0142-03

1 工程概况

本项目实施对象为一座偏东西走向单塔斜拉人行天桥,共由 8 跨组成。其中主桥为 2 跨单塔斜拉桥,跨径布置为 $2 \times 47.25\text{ m}$;桥塔采用门式钢筋混凝土索塔,结构体系采用塔墩固结,塔梁分离,在塔墩处主梁下设置竖向支撑-半漂浮体系;拉索采用辐射型双面索,以索距为 10 m 的中密索布置,塔每侧设 4 对索,每根索由 2 根标称直径 28.5 mm 的钢丝绳($19 \times W19$ 非转扭式普通右捻(z)钢丝绳,日本 KOKOKW 钢铁公社生产)组成。进行换索设计时,新索采用规格为 $37\phi 5$ 的平行钢丝,钢丝强度为 1 770 MPa。拉索布置立面图、平面图见图 1、图 2。




图 1 拉索布置立面图(单位:cm)




图 2 拉索布置平面图(单位:cm)

收稿日期: 2021-12-06

作者简介: 韩宏光(1989—),男,硕士,工程师,主要从事桥梁设计工作。

2 换索施工控制分析

2.1 斜拉索换索方案

该桥所处位置下方为铁路,日营运火车较多,经与铁路部门沟通,桥下无法采用临时支撑作为防护。为保证本项目换索工程顺利进行,决定采用临时斜拉索方案来代替桥下临时支撑方案。经多方单位共同商议,确定了换索工程的施工方案:

- (1) 安装临时索并张拉。
- (2) 拆除旧索。
- (3) 安装新索并张拉。
- (4) 拆除临时索。

(5) 根据索力和标高的实测数据,经计算后再调整拉索索力。

2.2 斜拉索索力控制

斜拉桥在换索施工过程中,斜拉索会因不同施工阶段而受力不同,每当进行一个施工阶段时,斜拉索的索力都会进行一次重新分配^[1-2]。因此,需要对换索施工控制过程中不同施工阶段的索力影响因素进行分析^[3-4]。

索力的测量一般有磁通量法、传感器读数法、油压表读数法和频率法。

该桥斜拉索索力测试采用频率法。频率法是利用精密拾振器,拾取斜拉索在环境振动激励下的振动信号,经过滤波、放大和频谱分析,先根据频谱图来确定斜拉索的自振频率,再根据自振频率与索力的关系来确定索力值。用频率法测定索力,设备可重复使用。利用现有仪器及分析手段,所测定的频率精度可达 0.005 Hz。

换索施工过程工况说明见表1。

表1 换索施工过程工况说明

工况号	工况说明
1	换索前
2	张拉临时索
3	拆除原索
4	安装新索
5	拆除临时索

通过对不同施工阶段索力的监测,得到各个工况下索力的实测值与理论值对比图(见图3~图6)。




图3 工况1、2下原斜拉索的索力实测值与理论值对比图




图4 工况2、3下临时索的索力实测值与理论值对比图

由图3可知:换索前索力实测值分布没有一定的规律性,且左右不对称,索力最大的索为3AN号斜拉索,索力最小的索为4AN号斜拉索;换索前索力实测值与理论值变化趋势基本一致。由于换索前该桥斜拉索已运营30 a且已有损伤,主梁标高也有不同程度的下挠,因此斜拉索的索力值分布不一致属正常现象。由图4可知:张拉临时索后,主梁恒载由临时索与原斜拉索共同承担,临时索分担了一部分原斜拉索的索力,致使其张拉后的索力实测值与




图5 工况3、4下临时索的索力实测值与理论值对比图




图6 工况4、5下新斜拉索的索力实测值与理论值对比图

理论值变化趋势基本一致;拆除原斜拉索后,临时索的索力实测值与理论值均增大,主梁荷载由临时索完全承担,且索力实测值的总体变化趋势与理论值相同。由图5可知:安装新斜拉索后,临时索的索力实测值与理论值均减小,主梁荷载由临时索和新斜拉索共同承担,由于安装了新斜拉索并张拉,新斜拉索分担了临时索承受的力,临时索的索力实测值与理论值基本接近,且两者变化趋势基本一致。由图6可知:拆除临时索后,新斜拉索的索力实测值与理论值均增大,主梁荷载由新斜拉索完全承担,新斜拉索的索力实测值与理论值基本接近,且两者变化趋势基本一致,接近最后的理想成桥状态,但还需对索力进行调整,以便使新斜拉索的索力值满足正常要求。

经过调整索力阶段后,实测斜拉索索力值与设计索力值对比图见图7。

由图7可知,调索后实测斜拉索索力值与设计索力值基本一致,最大误差为1.1%。由此说明,调索后的斜拉索索力已经满足要求,且误差均在2%以

内,符合设计标准;也说明本工程采用临时索方案进行换索的成功。





图 7 调索后实测索力值与设计索力值对比图

2.3 主梁线形控制

本工程主梁线形采用水准仪法测量。首先通过测量学原理计算出主梁的相对标高,然后在实际换索过程中完成对主梁线形的控制^[5-6]。

各工况下主梁标高对比图见图 8。



由图 8 可知,主梁标高在各个工况下线形变化较明显。在换索前工况下,主梁原桥已有明显的下挠现象,最大下挠 13 cm,因此在换索过程中对于主梁标高的控制仅作为参考,实际以索力控制为主;在张拉临时索的工况下,主梁标高有很大的抬高,原因是此时由临时索和原斜拉索共同承受主梁荷载;在拆除临时索的工况下,主梁标高开始有所减小,原因是拆除临时索后,主梁荷载完全由新斜拉索承担,且在拆除临时索后,主梁标高相对换索前有所抬高,说明在换索结束后主梁标高有所改善。

调索前和调索后主梁南侧标高的实测值对比图见图 9。

由图 9 可知,调索后的主梁标高比调索前略有抬高,变化值最大为 5 mm。说明调索后主梁标高得




图 9 调索前和调索后主梁南侧标高的实测值对比图

到了进一步的改善,但主梁依然存在小于 10 cm 的下挠。原桥运营后已有近 14 cm 的下挠,经过调索后,主梁线形得到了改善,主梁标高有所抬高,结构受力状态也达到合理程度,但若是强行将主梁线形通过斜拉索拉回水平无下挠的位置,则对结构的受力状态不利,有可能导致主梁开裂以致损坏。因此目前主梁线形已处于最佳状态,适于行人在桥上行走,安全舒适,同时提高了桥下通行的净空。

2.4 主塔偏位控制

本工程主塔偏位采用全站仪法测量。通过测量学原理,根据 2 点坐标值计算出主塔的相对位移即主塔的偏位值,以偏向一机路侧为正,偏向南直路侧为负,在实际换索过程中完成对主塔偏位的控制^[7-8]。各工况下主塔偏位实测值见表 2。

表 2 各工况下主塔偏位实测值 单位:mm

主塔偏位测点	工况 1	工况 2	工况 3	工况 4	工况 5
北侧 N	0	1.2	-0.6	0.8	0.3
南侧 S	0	1.4	-0.4	1.0	0.5
平均值	0	1.3	-0.5	0.9	0.4

由表 2 可知,主塔在各工况下的偏位值均小于 2 mm,主塔偏位不大,在换索施工过程中具有一定的安全性。主塔南北侧测点偏移量基本相近,有所不同是因为南北侧的索力分布不一致导致的,因此主塔偏位在施工过程中满足要求。

3 结语

(1)通过对本桥换索施工控制过程的分析,讨论了换索过程中不同施工参数在不同施工阶段下的特点,得出 5 种工况下的斜拉索索力实测值与理论值变化趋势基本一致,主梁线形、主塔偏位变化合理的结论。

(2)通过对本桥换索控制,得到换索后实测索力

(下转第 153 页)

5.88 km。根据洪评评估报告,独墅湖段需采用两期实施(见图 11)。一期北侧、南侧纵向围堰长度分别为 1 174 m 和 910 m。二期北侧、南侧纵向围堰长度分别为 600 m 和 708 m。其中,二期围堰利用一期围堰长度为 258 m,横向围堰长 253 m。为了满足独墅湖的环评要求,达到土方工程“取之于湖、用之于湖”的目的,在北侧围堰与湖内基坑放坡脚间预留 100 m 空间作为临时堆土场。




图 11 独墅湖段围堰分期实施平面示意图




图 12 独墅湖段基坑放坡与围堰横断面图

梁”方案在施工期间监测反映变形缝两侧差异沉降值在 5 mm 以内,后期拟在隧道运营期继续进行相关沉降值的观测,以验证“桩基 + 枕梁”方案的合理性,并将在今后水下明筑围堰法隧道工程中进行推广使用。

参考文献:

[1] GB 50139—2014, 内河通航标准[S].

湖中段基坑主要采用放坡开挖形式。通过计算分析,边坡坡率均为 1 : 2.0,边坡间平台宽度为 2.5 m。边坡表面采用 C20 早强喷射混凝土 80 mm, 钢筋网片规格为 $\phi 6 @ 200 \times 200$ mm, 并设置了 1.5 m 长、间距为 1 500 mm \times 1 500 mm 的 $\phi 16$ 插筋固定钢筋网片。为了进一步提高坡体的稳定性,坡顶设置降水井。

围堰与基坑布置以“互不影响、自成体系”的原则,一般情况下围堰布置在 2 倍基坑开挖深度以外(见图 12)。

6 结语

截至目前,本项目土建结构部分基本完成,以上关键技术研究结论在工程建设过程中起到了有效的指导作用。其中,水域段变形缝处采用“桩基 + 枕

- [2] SL 303—2017, 水利水电工程施工组织设计规范[S].
- [3] JTG D60—2015, 公路桥涵设计通用规范[S].
- [4] GB/T 51295—2018, 钢围堰工程技术标准[S].
- [5] 邓利明,肖铭钊,蔡兵华,等.城市生态与景观敏感区湖底隧道设计施工关键技术[J].市政技术,2016,2(3):79–84.
- [6] 林克美,孙勇.武汉市东湖隧道方案探析[J].中国水运,2014(8):248–250.
- [7] 张勇.水下明挖隧道防水层的选择[J].中国建筑防水,2007(2):23–27.

(上接第 144 页)

与理论索力值之间的误差最大为 1.1%, 均在规范要求的 2% 范围内;主梁线形得到较大改善,最大抬高 4.9 cm,使行人出行更加舒适;主塔偏位最大偏移值为 1.3 mm,未超过施工控制时的规范要求,因此换索施工过程均满足设计要求。

(3) 本工程斜拉桥规模不大,因现场条件限制,桥下为铁路,故采用临时斜拉索方案进行换索。此方案具有可行性,可为类似工程提供参考。

参考文献:

[1] 吴春利,李涵.斜拉桥换索施工控制[J].吉林交通科技,2006(2):47–49.

- [2] 周诚华,梅秀道.南昌市八一大桥斜拉桥换索工程施工监控[J].世界桥梁,2011(2):73–76.
- [3] 岑慧,曾海,雷任安.柳州壶西大桥换索施工[J].预应力技术,2012(4):21–24.
- [4] 沈平,严先荣.天津永和大桥斜拉索换索方法分析[J].公路交通科技(应用技术版),2011(4):47–51.
- [5] 温敏.独塔斜拉桥换索施工控制研究[D].杭州:浙江大学,2014.
- [6] 潘竺兰,赵长军,娄亮.章镇斜拉桥换索设计与施工[J].公路,2011(8):89–92.
- [7] 张林.天津永和大桥的换索工程及其索力控制[J].公路交通科技(应用技术版),2011(1):153–155,171.
- [8] 徐建华.斜拉桥换索设计研究[J].北方交通,2012(12):78–80.